ケーブルプロテクターの巻きグセ
が取れないときは・・・

熱めのお湯（50℃～60℃）
に2～3分つけて下さい。

平らな場所に伸ばして、自然に
冷めるまで静置します。